

上海市嘉定区江桥化工厂

MSDS

聚酰胺树脂 3120

编制日期：2006-1-6

1. 化学品及企业标示

中文名：聚酰胺树脂

英文名：polyamide resin

生产单位：上海市嘉定区江桥化工厂

单位地址：上海市嘉定区黄渡镇春归路 792 号

单位电话：021-69590380

单位传真：021-69590392

化学事故 24 小时应急咨询服务电话：021-69590380，13962389623

2. 成分 / 组成信息

化学物成分	CAS 号	含量 (重量, %)
聚酰胺树脂	68410-23-1	> 98.0
二乙烯三胺	111-40-1	< 0.8
多乙烯多胺 (HPA-X)	1725 (DOW 化学品编号)	< 1.2

3. 危险性概述

危险性类别：无运输危险性。

侵入途径：眼睛和皮肤接触、吸入、食入。

健康危险：无详细的毒理学研究。可能会刺激眼睛和皮肤。

环境危害：该物质对环境可能有危害。对水体应给予主意。

燃爆危险：不属于易燃危险品。

4. 急救措施

皮肤接触：用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。若有刺激情况，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水冲洗 15 分钟以上。若有刺激情况，就医。

吸入：立即脱离现场至空气清新处。若呼吸困难，给氧，就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

5. 消防措施

危险特性：无爆炸危险性，不属易燃危险品，无氧化剂危险性，不属腐蚀品，不属毒害品。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。

灭火方法及灭火剂：

可用雾状水、泡沫、二氧化碳灭火。

灭火注意事项及措施：

消防员应戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服以防止皮肤和眼睛接触。

6. 泄漏应急处理

应急处理：

用惰性材料（如干砂、蛭石）吸附，用洁净铲子收集于有盖容器中待处理。清扫后通风，洒水。

7. 操作处置与储存

操作处置注意事项：

操作人员应经过培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿一般作业防护服，戴安全手套，避免眼睛和皮肤直接接触。远离火种、热源、工作场所严禁吸烟。工作场所应有通风系统和设备。避免与强氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装破裂受潮和造成损失。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：

储存于阴凉、通风库房内。远离火种、热源。保持容器密封。应与强氧化剂、食用化学品分开存放。储存区配备相应品种的数量的消防器材、泄漏处理设备和合适的收容材料。

8. 接触控制 / 个体防护

最高容许浓度：	未制定标准
监测方法：	无
工程控制：	有通风系统和设备。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：	通常不需防护。
眼睛防护：	若需要，戴安全眼镜。
身体防护：	穿一般作业防护服。
手 防 护：	戴安全手套。
其他防护：	工作场所严禁吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。

9. 理化特性

外观与性状：	黄色黏稠液体，稍有刺激性气味
闪 点（℃）：	> 235℃（闭杯）
相对密度（水=1）：	0.980±0.03
溶解性：	不溶于水，可溶于丙酮，微溶于乙醇

10. 稳定性与反应性

稳定性：常温常压下稳定

禁配物：未能预测

避免接触的条件：禁配物、强氧化剂

聚合危险：不聚合

分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物

11. 毒理学资料

急性毒性：无资料

刺激性：可能对眼睛、皮肤有刺激性。

12. 生态学资料

生态毒性：无资料

生物降解性：无资料

非生物降解性：无资料

13. 废弃处置

废弃物性质：

属于《国家危险废物名录》中的危险废物，编号 HW12，类别：染料、涂料废物。

废弃物处置方法：

处置前应参阅当地环保部门的有关规定。建议交给具有资格的化学废物处理部门处置。

14. 运输信息

危险货物编号： /

UN 编号： /

包装标志： /

包装类别： /

15. 法规信息

本品未列入 GB12268-1990《危险物品名表》中。

16. 其他信息

填表时间：2005 年 12 月 15 日

填表部门：上海化工研究院检测中心

电话（传真）：86-21-52800971/52807275/52811034

修改说明：第 0 次修改

其他信息：

本数据按照 GB 16483-2000《化学品安全技术说明书编写规定》（等效采用 ISO 11014-1：1994）标准要求编写，接受本产品的收货人必须根据 MSDS 或产品使用说明书中的要求，结合现场实际情况制订安全作业规程，并应承担责任遵守现行法规和条例。